

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Al. Korfanteo 8/19			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	(wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²	1.800	
		1.80			
				RAZEM	1.800
2	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				RAZEM	5.500
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km	m ³	0.200	
	0108-16				
		0.20			
				RAZEM	0.200
6		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	0.200	
		0.20			
				RAZEM	0.200
2		Al. Korfanteo 8/71			
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.2	0702-06	(wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²	1.800	
		1.80			
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.2	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.2	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				RAZEM	5.500
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km	m ³	0.200	
	0108-16				
		0.20			
				RAZEM	0.200
12		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna		m ³	0.200	
		0.20			
				RAZEM	0.200
3		Kozielska 8/8			
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0702-06	(wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²	1.800	
		1.80			
				RAZEM	1.800
14	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.3	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.3	0308-01		szt.	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.3	0708-03		m	5.500	
		5.50			
				RAZEM	5.500
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.3	0108-13	cegłanych na odległość 15.0 km			
	0108-16				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
18	d.3 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
4		Św. Pawła 7/1			
19	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.4 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
23	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
24	d.4 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
5		Sokolska 14/11			
25	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.5 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.5 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
29	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
30	d.5 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
6		Teatralna 9A/7			
31	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
32	KNR 4-01 d.6 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.6 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
35	KNR 4-01 d.6 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
36	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
7	Piastowska 2/23				
37	KNNR 3 d.7 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m² m²	1.800	
				RAZEM	1.800
38	KNR 4-01 d.7 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.7 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
41	KNR 4-01 d.7 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
42	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	Piastowska 2/52				
43	KNNR 3 d.8 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m² m²	1.800	
				RAZEM	1.800
44	KNR 4-01 d.8 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.8 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.8 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
47	KNR 4-01 d.8 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
48	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m³ m³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	Piastowska 2/77				
49	KNNR 3 d.9 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m² m²	1.800	
				RAZEM	1.800
50	KNR 4-01 d.9 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.9 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-01 d.9 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
53	KNR 4-01 d.9 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
54	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
10		Reja 6/12			
55	KNR 3 d.10 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNR 4-01 d.10 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.10 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 4-01 d.10 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
59	KNR 4-01 d.10 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
60	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11		Hałubki 1/3			
61	KNR 3 d.11 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
62	KNR 4-01 d.11 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.11 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-01 d.11 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
65	KNR 4-01 d.11 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
66	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
12		Mariacka 5A/15			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wi- zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
68 d.12	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.12	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
70 d.12	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5.50	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
71 d.12	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15.0 km 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
72 d.12	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
13		Mikołowska 11/2			
73 d.13	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (DRZWI ZABYTKOWE,wejściowe do mieszkania,częściowo przeszklone, drewno sosnowe klejone trójwarstwowo,szyba antywłamaniowa,podwójna uszczelka,zamek listwowy z dwoma wkładkami klasy"C" , zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach,z frezowanymi ślemionami, szprosły wie- deńskie , klamki z sztyldami , z ościeżnicą w komplecie, malowane min.trzy- krotnie lakierem, kolorystyka do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, wzór jak na załączonej dokumentacji zdjęciowej) 4.95	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
74 d.13	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi (z termoprzekładką) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.13	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 11.20	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
77 d.13	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15.0 km 0.40	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
78 d.13	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.40	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400