

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|------------|---|----------------|---------|-------|
| Wymiana drzwi wejściowych - EB 6 | | | | | |
| 1 | | Mieszka I 9/11 | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| d.1 | 0354-07 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. | m ² | | |
| d.1 | 0320-02 | 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświetla o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizjerem | m ² | | |
| d.1 | 1027-03 | 1.68 | m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 4 | KNR 4-01 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | | |
| d.1 | 0919-20 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | | |
| d.1 | 0411-08 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 4-01 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | | |
| d.1 | 0320-10 | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 7 | KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. | szt. | | |
| d.1 | 0308-03 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm | m | | |
| d.1 | 0708-02 | 5.4 | m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 5.4 | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 10 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację | m ³ | | |
| d.1 | 0108-13 | 0.55 | m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 11 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-16 | Krotność = 14 | m ³ | 0.550 | |
| | | 0.55 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 2 | | Mieszka I 5/190 | | | |
| 12 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| d.2 | 0354-07 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR 4-01 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. | m ² | | |
| d.2 | 0320-02 | 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświetla o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizjerem | m ² | | |
| d.2 | 1027-03 | 1.68 | m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 15 | KNR 4-01 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | | |
| d.2 | 0919-20 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | | |
| d.2 | 0411-08 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | | |
| d.2 | 0320-10 | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 18 | KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. | szt. | | |
| d.2 | 0308-03 | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------|---------|-------|
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 19 | KNR-W 4-01 d.2 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm | m | | |
| | | 5.4 | m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 20 | KNR 4-01 d.2 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 5.4 | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 21 | KNR 4-01 d.2 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację | m ³ | | |
| | | 0.55 | m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 22 | KNR 4-01 d.2 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 14 | m ³ | 0.550 | |
| | | 0.55 | | RAZEM | 0.550 |
| 3 | | Mieszka I 5/79 | | | |
| 23 | KNR 4-01 d.3 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 4-01 d.3 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. | m ² | | |
| | | 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.3 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświetla o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizjerem | m ² | | |
| | | 1.68 | m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 4-01 d.3 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR 4-01 d.3 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 29 | KNR 4-01 d.3 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 30 | KNR-W 4-01 d.3 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm | m | | |
| | | 5.4 | m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 31 | KNR 4-01 d.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 5.4 | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 32 | KNR 4-01 d.3 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację | m ³ | | |
| | | 0.55 | m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 33 | KNR 4-01 d.3 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 14 | m ³ | 0.550 | |
| | | 0.55 | | RAZEM | 0.550 |
| 4 | | Tysiąclecia 80/171 | | | |
| 34 | KNR 4-01 d.4 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 35 | KNR 4-01 d.4 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. | m ² | | |
| | | 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 36 | KNR-W 2-02 d.4 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświet- la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizje- rem 1.68 | m ² m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 37 | KNR 4-01 d.4 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 38 | KNR 4-01 d.4 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 39 | KNR 4-01 d.4 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 40 | KNR 4-01 d.4 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 41 | KNR-W 4-01 d.4 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 5.4 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 42 | KNR 4-01 d.4 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.4 | m ² m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 43 | KNR 4-01 d.4 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 44 | KNR 4-01 d.4 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 5 | | Tysiąclecia 86b/174 | | | |
| 45 | KNR 4-01 d.5 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 46 | KNR 4-01 d.5 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. 0.9*2 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 47 | KNR-W 2-02 d.5 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświet- la o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizje- rem 1.68 | m ² m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 48 | KNR 4-01 d.5 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 49 | KNR 4-01 d.5 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 50 | KNR 4-01 d.5 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 51 | KNR 4-01 d.5 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 52 | KNR-W 4-01 d.5 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 5.4 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 53 | KNR 4-01 d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.4 | m ² m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 54 | KNR 4-01 d.5 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 55 | KNR 4-01 d.5 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 6 | | Piastów 7/7 | | | |
| 56 | KNR 4-01 d.6 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 57 | KNR 4-01 d.6 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. 0.9*2 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 58 | KNR-W 2-02 d.6 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświetla o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizjerem 1.68 | m ² m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 59 | KNR 4-01 d.6 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 60 | KNR 4-01 d.6 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 61 | KNR 4-01 d.6 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 62 | KNR 4-01 d.6 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 63 | KNR-W 4-01 d.6 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 5.4 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 64 | KNR 4-01 d.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.4 | m ² m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 65 | KNR 4-01 d.6 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 66 | KNR 4-01 d.6 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.55 | m ³ m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 7 | | Gliwicka 99/3 | | | |
| 67 | KNR 4-01 d.7 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 68 | KNR 4-01 d.7 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z założeniem skrzydła drzwi wejściowych. 0.9*2 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 69 | KNR-W 2-02 d.7 1027-03 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne wzmocnione jednoskrzydłowe bez nasświetla o powierzchni ponad 1.5 m2- nowe skrzydło z zamkiem, numerem i wizjerem 1.68 | m ² m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 70 | KNR 4-01 d.7 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 71 | KNR 4-01 d.7 0411-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 72 | KNR 4-01 d.7 0320-10 | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 73 | KNR 4-01 d.7 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 74 | KNR-W 4-01 d.7 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm | m | | |
| | | 5.4 | m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 75 | KNR 4-01 d.7 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 5.4 | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 76 | KNR 4-01 d.7 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację | m ³ | | |
| | | 0.55 | m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 77 | KNR 4-01 d.7 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 14 | | | |
| | | 0.55 | m ³ | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |