


RZUT PIWNICY



LEGENDA:

SILNA KORROZJA STALI

SILNA EROZJA SKLEPIEN

NIEZGODNIE ZE SZTUKĄ PRZEJŚCIA
INSTALACJI PRZEZ SCIAFY I STROPY

UWAGI:

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA, PRZED ZAMAWIANIEM MATERIAŁÓW ORAZ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAIÓW I KATÓW.
2. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU, JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWINNO O TTM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA.
3. WSZELKIE ZMIANY, ZAMAWIENIA MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGI ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WPRZEDZŁĄCZĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
4. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM, RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI DLA DANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH.

Investor	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 40-128 KATOWICE		
Temat	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH		
Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH		
Projektował	mjr inż. Bronisław SIWIEC	Nr ew. upr.: 308/85	
Sprawdził	inż. Piotr Boba	Nr ew. upr.: 229/2000	
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WIDROZENIOWA BRONISŁAW SIWIEC ul. Ścieślińskiego 3/21, 41-106 Sierakowice Śl.			
Tytuł rysunku INWENTARYZACJA USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNIC			
Data wrzesień 2015r.	Skala 1:50	Nr rys. : 1/KI	